



## Pulse Oximetr A310

### Uživatelský manuál



Vezměte prosím na vědomí:

Toto lékařské zařízení musí být používáno v souladu s tímto uživatelským manuálem, aby nedocházelo k nepřesnostem.

## Kapitola 1. Bezpečnost

### 1.1 Bezpečnostní instrukce k používání A310 Pulse Oximetr

- Nepokoušejte se přístroj sami opravovat. Přístroj mohou spravovat pouze kvalifikovaní servisní pracovníci.
- Dlouhodobé používání nebo stav pacienta mohou vyžadovat pravidelnou změnu senzoru. Změňte místo senzoru, zkontrolujte integritu kůže, stav oběhu a správné vyrovnaní alespoň každé 2 hodiny.
- Měření SPO<sub>2</sub> může být nepříznivě ovlivněno přítomností okolního světla. Pokud je to nutné, zakryjte oblast senzoru (např. chirurgickým ručníkem nebo přímým slunečním zářením).
- Následující důvody způsobují rušení přesnosti testování pulzního oximetru A310:
  - Vysokofrekvenční elektrochirurgická zařízení.
  - Umístění senzoru na končetinu arteriálním katetrem s manžetou na krevní tlak nebo intravaskulární linií.
  - Pacient má hypotenzní vazokonstrikci, těžkou anémii nebo podchlazení.
  - Pacient má srdeční zástavu nebo šok.
  - Falešné nehty nebo lak na nehty mohou způsobit nepřesné hodnoty SPO<sub>2</sub>.
  - Zařízení by se mělo nejméně 10 minut aklimatizovat na provozní teplotu.
  - Zařízení je nesterilní a není určeno ke sterilizaci.

### 1.2 Pozor

Varování: Přestože zařízení ME vyhovuje záměru normy EN 60601-1-2 ve vztahu k elektromagnetické kompatibilitě, elektrická zařízení mohou způsobovat rušení. Pokud existuje podezření na rušení, přemístěte zařízení mimo citlivé zařízení nebo nás kontaktujte. Přenosné a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení může ovlivnit jeho normální provoz.

Varování: NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - Nepoužívejte pulzní oximetr v hořlavé atmosféře, kde mohou nastat koncentrace hořlavých anestetik nebo jiných materiálů.

Varování: Nevhazujte baterie do ohně, protože by to mohlo způsobit explozi.

Varování: Nepokoušejte se dobijet normální suché články, mohou vytéct, způsobit požár nebo explodovat.

Varování: Nepoužívejte pulzní oximetr v prostředí MRI nebo CT.

Varování: Toto zařízení neměňte bez souhlasu výrobce.

Varování: Pokud je toto zařízení upraveno, musí být provedena příslušná inspekce a testování, aby bylo zajištěno trvalé bezpečné používání zařízení.

Upozornění: Udržujte provozní prostředí bez prachu, vibrací, korozivních nebo hořlavých materiálů a extrémních teplot a vlhkosti.

Upozornění: Nepoužívejte jednotku, pokud je vlhká nebo mokrá kvůli kondenzaci nebo rozlití. Nepoužívejte zařízení ihned po přemístění z chladného prostředí na teplé a vlhké místo.

Upozornění: K ovládání spínačů na předním panelu nikdy nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty.

Upozornění: Pokud nebude zařízení delší dobu používáno, vyjměte, prosím, baterie.

Upozornění: Zařízení se smí používat, pouze pokud je kryt baterií zavřený.

Upozornění: Po použití musí být baterie řádně zlikvidovány dle místních předpisů.

Upozornění: Zařízení by se mělo držet mimo dosah dětí, domácích zvířat a škůdců, aby nedošlo k jeho spolknutí.

### 1.3 Definice a symboly

| Symbol   | Popis  | Symbol     | Popis   |
|----------|--|------------|---|
|          | Typ zařízení BF  |            | Číslo šarže*  |
|          | Informace o výrobci  |            | Datum výroby*   |
|          | Teplotní limit   |            | Sériové číslo*  |
|          | Pokud chcete po skončení životnosti produkt zlikvidovat, musí to být provedeno mimo domovní odpad, ideálně dovézt do sběrného dvora v místě bydliště.  |            | Informace o zplnomocněném zástupci EU                                       |
|          | Držte se návodu k použití  | Upozornění | Informace, které byste měli vědět o ochraně zařízení před možným poškozením |
| IP22     | Třída proti prachu a vodě  | Poznámka   | Důležité informace, které byste měli znát                                   |
| Varování | Informace, které byste měli znát k ochraně pacientů a zdravotnického personálu před možným nebezpečím  |            |   |
|          | Pokud pulzní oxymetrový monitor není vybaven nízkým stavem alarmu SpO2, prohlášení o účinku „Alarms NoSpO2“ nebo Symbol IEC 60417-5319 (DB - 2002-10) (viz IEC 60601-1-8: 2006 + AMD1: 2012, Tabulka C.1, Symbol 3). |            |   |

\*Číslo šarže, Datum výroby a Sériové číslo jsou vytisknuty a označeny na krytu baterií

## Kapitola 2. Představení

### 2.1 Obecné představení

Tato kapitola poskytuje obecný popis pulzního oxymetru A310, včetně:

- Stručný popis zařízení
- Vlastnosti produktu

### 2.2 Indikace pro použití / zamýšlené použití

Pulzní oxymetr je neinvazivní zařízení určené k bodové kontrole funkční saturace kyslíkem arteriálního hemoglobinu (SpO2) a tepové frekvence (TF). Toto přenosné zařízení je určeno pro použití u dospělých pacientů v klinických zařízeních a domácím prostředí.

### 2.3 Stručný popis zařízení

Pulzní oxymetr, založený na všech digitálních technologiích, je určen k neinvazivní namátkové kontrole funkční saturace kyslíku arteriálním hemoglobinem (SpO<sub>2</sub>). Pokročilý algoritmus DSP \* může minimalizovat vliv artefaktu pohybu a zlepšit přesnost měření nízké perfúze \*.

Pulzní oxymetr lze použít k měření lidského SpO<sub>2</sub> a srdeční frekvence připevněním na prst. Výrobek je vhodný pro rodinu, nemocnici (včetně klinického použití internistou / chirurgem, anesteziologem, pediatrem, intenzivní péčí atd.).

## 2.4 Vlastnosti produktu

- Lehký pro přenášení a snadné použití.
- Ručně upravte směr rozhraní.
- Barevný OLED nebo LED displej, simultánní displej pro testování hodnoty a pletysmografii.
- Nízká perfúze: 0,3%. (Pokročilý algoritmus DSP může zlepšit přesnost měření za podmínek nízké perfúze.)
- Funkce vizuální a zvukové připomínky. Kontrola v reálném čase.
- Indikátor nízkého napětí baterie.
- Automatické vypnutí.
- Napájení dvěma alkalickými bateriemi 1,5 V AAA. Umožňují více než 20 hodin nepřetržité práce.

Upozornění: Zařízení nelze použít k měření u dětí mladších 3 let, protože výsledek zkoušky není zárukou přesnosti.

Upozornění: Pulzní oxymetr je určen pouze jako doplněk při hodnocení pacienta. Musí být používán ve spojení s jinými metodami posuzování klinických příznaků a příznaků.

Upozornění: Pacient je provozovatel výrobku a může provádět údržbu přístroje.

Upozornění: Funkční tester nelze použít k posouzení přesnosti pulzního oxymetrového monitoru nebo senzoru.

K určení přesnosti SpO<sub>2</sub> se používá klinické testování. Naměřená hodnota arteriálního SpO<sub>2</sub> se porovná s hodnotou arteriálního hemoglobinu kyslíku (SaO<sub>2</sub>), stanovenou ze vzorků krve laboratorním CO-oximetrem.

Přesnost senzorů ve srovnání se vzorky CO-oximetrů měřenými v rozmezí SpO<sub>2</sub> 70-100%. Údaje o přesnosti se počítají pomocí druhé odmocniny pro všechny subjekty. Lze očekávat, že pouze asi dvě třetiny měření PULSE OXIMETRU spadají do  $\pm$  Pažní hodnoty naměřené CO-oximetrem.

K posouzení přesnosti tepové frekvence se použije pulzní simulátor. Naměřená tepová frekvence je porovnána s přednastavenou hodnotou tepové frekvence v simulátoru. Údaje o přesnosti se počítají pomocí druhé odmocniny pro všechny subjekty.

\*Algoritmus DSP: Algoritmus procesoru digitálního signálu.

\* Nízká perfúze: Ve fyziologii je perfúze proces těla dodávající krev do kapilárního lože v biologické tkáni. Za podmínek nízké perfúze je měření neinvazivní nasycení pulsního krevního kyslíku málo přesné.

\* Pletysmograf: je nástroj pro měření změn objemu v orgánu nebo v celém těle (obvykle je výsledkem kolísání množství krve nebo vzduchu, které obsahuje).

PI (Perfúzní index) je poměr pulzujícího krevního toku k nestabilnímu statickému krevnímu toku v periferní tkáni pacienta, jako je špička prstu, nebo ušní lalůček. Perfúzní index je ukazatelem síly impulsu v místě senzoru.

## 2.5 Očekávaná životnost

- Očekávaná životnost lékařského zařízení;
- Očekávaná životnost náhradních dílů a příslušenství dodávaných s lékařským zařízením;
- Pokud je skladovatelnost kratší, než očekávaná životnost, jsou náhradní díly a příslušenství dodávány přímo s lékařským zařízením.

## Kapitola 3. Instalace, Nastavení a Provoz přístroje

### 3.1 Popis hlavního panelu (obrázek 3.1.1)




Obrázek 3.1.1 Části předního a zadního panelu

**Tabulka 3.1.1 Definice a popis součástí**

| Označení | Název                | Popis                                   |
|----------|----------------------|---|
| 1        | Tlačítko pro zapnutí | Zapnutí přístroje                       |
| 2        | OLED nebo LED panel  | Zobrazení dat SpO2 / TF a Pletysmogramu |
| 3        | Příhrádka na baterie |   |

### 3.2 Zobrazení

Po zapnutí OLED displeje pulzního oxymetru následuje:



Obrázek 3.2.1 OLED displej

### 3.3 Vhodné pro nastavení parametrů OLED displeje

Pokud je zařízení pod měřicím rozhraním, stiskněte směrové tlačítko po dobu 1 sekundy pro vstup do MENU (obrázek 3.3.1 a obrázek 3.3.2). K dispozici jsou dvě dílčí nabídky.

#### 3.3.1 Nastavení připomenutí

Stiskněte směrové tlačítko na 1 sekundu a vstupte do nastavení připomenutí. Uživatel může nastavení upravit přesunutím symbolu "\*" na zadní stranu zvukového připomenutí, pípnutí, obnovení nebo jasu.

- Zvukové připomenutí  
Stiskněte směrové tlačítko po dobu 1 sekundy, přesuňte symbol "\*" na zadní stranu funkce Zvukového připomenutí, dlouhým stisknutím směrového tlačítka jej zapnete / vypnete.  
(Poznámka: Pokud naměřená hodnota překročí maximální nebo minimální hodnotu SpO2 nebo TF, při zapnutí zvukového upozornění bude vydán zvuk.).
- Pípnutí  
Stiskněte směrové tlačítko po dobu 1 sekundy, přesuňte symbol "\*" na zadní stranu pípnutí, dlouhým stisknutím směrového tlačítka jej zapnete / vypnete.  
(Poznámka: Když je zapnuto pípnutí, zvuk vydávaný během testu indikuje zvuk frekvence pulsu).
- Obnovení  
Když se za symbolem „Obnovit“ zobrazí symbol "\*", můžete dlouze stisknout směrové tlačítko na „OK“, tím zařízení obnoví tovární nastavení.
- Demo  
Stiskněte směrové tlačítko po dobu 1 sekundy, přesuňte symbol "\*" na zadní část Demo, dlouhým stisknutím směrového tlačítka jej zapnete / vypnete.
- Jas  
Když se symbol "\*" zobrazí na „Jas“, dlouhým stisknutím směrového tlačítka změňte hodnotu Jas z 1 na 5.

#### 3.3.2 Nastavení limitních hodnot

Pokud se v nastavení připomenutí zobrazí symbol \*, dlouze stiskněte směrové tlačítko, dokud se nedostanete do nabídky nastavení připomenutí (obrázek 3.3.2). Uživatel může stisknutím směrových tlačítek vybrat položky. Stiskněte směrové tlačítko na 1 sekundu pro změnu potřebných dat.

Pokud se na stránce nabídky Nastavení limitu připomenutí (obrázek 3.3.2) objeví symbol \* za „+/-“, stisknutím směrového tlačítka na 1 sekundu změňte „+“ na „-“ nebo „-“ na „+“.

Pokud se na pravé straně zobrazí „+“, stiskněte směrové tlačítko po dobu 1 sekundy, přesuňte „\*“ po nastavení Spo2 Hi nebo TF Hi, můžete zvýšit na vyšší hodnotu (dokud nedosáhne nejvyšší hodnoty).

Pokud se na pravé straně zobrazí „-“, stiskněte směrové tlačítko po dobu 1 sekundy, přesuňte „\*“ po nastavení hodnoty Spo2 Lo nebo PR Lo, můžete snížit na nižší hodnotu (dokud nedosáhne nejnižší).

Obrázek 3.3.1

|                |     |
|----------------|-----|
| Remind Setup   | *   |
| Sound Reminder | on  |
| Beep           | off |
| Demo           | on  |
| Restore        | OK  |
| Brightness     | 4   |
| Exit           |     |

Obrázek 3.3.2

|             |     |
|-------------|-----|
| Limit Setup | *   |
| SpO2 Hi     | 100 |
| SpO2 Lo     | 94  |
| PR Hi       | 130 |
| PR Lo       | 50  |
| +/-         | +   |
| Exit        |     |


Poznámka:

1. Zvukové připomenutí má zpoždění 1 sekundu po zjištění nesprávného výsledku.
2. Zákazník může přednastavit mezní hodnotu na 98 nebo 99 a zkontrolovat, zda je normální nastavení zvukové připomínky.

### 3.4 Provoz

#### 3.4.1 Instalace baterií

Instalujte 2 AAA baterie do prostoru pro baterie s ohledem na správnou polaritu a zasuňte kryt.




Varování: Nepokoušejte se dobít normální alkalické baterie, mohou vytéct a způsobit požár, nebo dokonce explodovat.

#### 3.4.2 Zapněte Pulzní Oxymetr

Vložte jeden z prstů do gumové díry pulzního oxymetru (nejlepší je prst důkladně položit) nehtem nahoru a uvolnit svorku.


Stisknutím tlačítka napájení zapněte pulzní oxymetr. Oximetr se automaticky vypne, pokud žádný prst v zařízení nebude delší dobu než  $16 \pm 2$  sekundy.



#### 3.4.3 Čtení odpovídajících dat z displeje

Zobrazit popis OLED.

Rozhraní displeje OLED se může po stisknutí tlačítka napájení po dobu kratší než 0,5 s otáčet o čtyři směry se šesti různými režimy zobrazení. Je znázorněno níže:



Poznámka:

1. Pokud je kapacita baterie na nejnižší úrovni, zobrazí se na displeji symbol , který upozorní uživatele na výměnu baterie.

2. Pletymogram lze považovat za správný, pokud se vlna pravidelně mění.

## Kapitola 4. Čištění a dezinfekce

### 4.1 Čištění

Před čištěním vypněte napájení a vyjměte baterie.

Udržujte vnější povrch zařízení čistý, bez prachu a nečistot. Čistěte vnější povrch (včetně obrazovky displeje) suchým a měkkým hadříkem. K čištění povrchu použijte 75 % roztok lékařského alkoholu. Na suchý hadřík naneste malé množství tohoto roztoku, aby se zabránilo pronikání alkoholu do zařízení.

### 4.2 Dezinfekce

Pokud zařízení používá pacient v nemocnici, dezinfikujte jej po každém použití pacientem.

K čištění povrchu, který přichází do styku s pacientem, použijte 75% roztok lékařského alkoholu.

Upozornění: Nepoužívejte silné rozpouštědlo. Např. aceton.

Upozornění: Nepoužívejte houbičku nebo hadřík s drsným povrchem

Upozornění: Nevlévejte do zařízení žádnou tekutinu ani jej neponořujte do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.

Upozornění: Během čištění nenalévejte na zařízení žádné tekutiny.

Upozornění: Nepoužívejte na čištění žádný čisticí prostředek

## Kapitola 5. Řešení problémů a údržba

### 5.1 Údržba

Vyměňte včas baterie. Před použitím k diagnostice pacientů vyčistěte povrch pulzního oxymetru.

Pokud oxymetr nebude delší dobu používat, vyjměte z něj baterii.

Uchovávejte produkt na místě, kde je okolní teplota  $-25^{\circ}\text{C}$  až  $55^{\circ}\text{C}$  ( $-13^{\circ}\text{F}$  - $131^{\circ}\text{F}$ ) a vlhkost 15% -93%.

Přístroj pravidelně kontroluje, aby se zajistilo, že nedošlo ke zjevnému poškození, které by ovlivnilo bezpečnost a výkon zařízení.

V provozních podmínkách neexistovala žádná hořlavá látka, přesahy nebo nižší teplota a vlhkost.

### 5.2 Řešení problémů

#### Tabulka 5.2.1 Řešení problémů

| Problém  | Možná příčina  | Řešení  |
|--|--|---|
| Oxihomoglobin nebo srdeční frekvence nejdou normálně zobrazit                    | 1. Prst není správně umístěn<br>2. Perfúze pacienta je příliš nízká k měření   | 1. Zkuste vložit prst znovu<br>2. Vyzkoušejte měření vícekrát, pokud jste si jisti, že přístroj funguje správně, vyhledejte lékařskou pomoc |
| Oxihemoglobin nebo srdeční frekvence je nestabilní                               | 1. Prst nemusí být dostatečně zasunutý<br>2. Prst se třese nebo tělo pacienta není v klidu   | 1. Zkuste vložit prst znovu<br>2. Zkuste se nehýbat, udržujte pacienta v klidu  |
| Oxihemoglobin nebo srdeční frekvence jsou neobvyklé a způsobují zvukovou upomínu | 1. Prst není správně umístěn<br>2. Pacientovy hodnoty SpO <sub>2</sub> nebo srdečního tepu jsou neobvyklé                                    | 1. Zkuste vložit prst znovu<br>2. Navštívte svého lékaře pro podrobnější výsledky   |
| Oximetr nejde zapnout  | 1. Napájení baterií nemusí být dostatečné nebo není vůbec k dispozici<br>2. Baterie mohou být vloženy špatně<br>3. Oximetr může být poškozen | 1. Prosím, vyměňte baterie<br>2. Prosím, znova instalujte baterie<br>3. Prosím, kontaktujte servisní středisko                              |
| Obrazovka je najednou vypnutá  | 1. Přístroj se automaticky vypne, pokud není používán déle, než 16 vteřin<br>2. Baterie jsou vybité  | 1. Přístroj znova zapněte<br>2. Prosím, vyměňte baterie   |

## Kapitola 6. Specifikace

|   |  |
|---|--|
| Název                                   | Pulzní Oximetru  |
| Model                                   | A310   |
| Typ proti elektrickému šoku             | Zařízení s vnitřním napájením  |
| Stupeň zařízení proti elektrickému šoku | Typ BF   |
| Typ EMC                                 | Typ B Skupina I  |
| Stupeň ochrany proti vniknutí           | IP22   |
| Vnitřní výkon                           | 2 x AAA 1,5 V, alkalické baterie   |
| Spotřeba energie                        | Méně než 45mA  |
| Obrazovka                               | 0.96'LCD   |
| Zobrazení SpO2                          | 35-100%  |
| Zobrazení tepové frekvence              | 30-250 BPM   |
| Odstupňování                            | SpO2: 1%<br>Tepová frekvence: 1BPM   |
| Přesnost měření                         | SpO2: ±3% (70%-100%)<br>Nespecifikováno (<70%)<br>TF: ±2BPM  |
| Provozní podmínky                       | Teplota: 5°C to 40°C (41°F to 104°F)<br>Vlhkost: 15% to 93% nekondenzované<br>Tlak vzduchu: 70Kpa-106Kpa |
| Skladovací a přepravní podmínky         | Teplota: -25°C to +55°C (-13°F-131°F)<br>Vlhkost: 15% to 93% nekondenzované                              |
| Příslušenství                           | AAA baterie 2 ks<br>Hang String 1 ks<br>Uživatelský manuál 1 ks  |

## Kapitola 7. Likvidace

Při likvidaci Pulzního oximetru a baterií dodržujte platné předpisy.

Tento Pulzní oximetr nesmí být likvidován společně s domácím odpadem.



Všichni uživatelé jsou povinni odevzdat všechna elektrická nebo elektronická zařízení bez ohledu na to, zda obsahují toxicke látky, v komunálním nebo komerčním sběrném místě, aby mohly být zneškodněny environmentálně přijatelným způsobem.

Před likvidací Pulzního oximetru vyjměte baterie. Nevyhazujte staré baterie do domácího odpadu, ale do sběrné stanice baterií v místě recyklace nebo v obchodě.



WEGA handel GmbH  
Herbert-Jensch-Str. 111  
15234 Frankfurt nad Odrou, Německo

Distributor pro CZ a SK:

CM Trade Via, s.r.o.  
Jundrovská 618/31  
621 00 Brno  
TEL: +420 549 274 164  
E-mail: info@cm-trade.cz

CE 0197